

Correa Diana 35 Фрезерные машины

Продольно-фрезерный станок	
Тип машины:	Correa Diana 35
Управление:	Heidenhain iTNC 530
Год изготовления:	2007
После капитального ремонта:	2024
Id	14982




Технические данные

Пути перемещения:	
Ось X: [мм]	3.500
Ось Y: [мм]	1.000
Ось Z: [мм]	1.000
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин]	20
Поворотная головка	Universal Auto-indexing UDG (2.5°)
Диапазон частоты вращения: [об/мин]	20 - 3.000
Приводная мощность: [кВт]	22
Крепление инструмента:	ISO 50 (DIN 69871) / Pull stud: DIN69872
Устройство смены инструмента	Hydraulic
Размеры стола: [мм]	3.800 x 900
	Anzahl T-Nuten: 5, 22 mm
Макс. нагрузка на стол: [кг]	6.500
Масса машины: [кг]	17.000
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м]	9,114 x 5,07 x 2,803

Характеристики оборудования



cooling system	extern
Электрический маховик	HR-410
Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар]	optional (extra)
	Guarding
	Komplett mechanisch & elektrisch überholte Maschine mit exzellenter Geometrie & Genauigkeit!
	Garantie: 6 Monate auf mechanische Teile!

Изображения



CHARACTERISTICS TECHNICAL CHARACTERISTICS
Свойства техники ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		SIEMENS		
		Siemens 5E	Siemens 5E	Siemens 5E
Basic Data Базисные данные	Application - Surface	3.500 x 1.000 x 100	3.500 x 1.000	3.500 x 1.000
	Max. table speed - Max. feed rate	50	4.800	4.800
	Max. table speed - Max. feed rate	50	4.800	4.800
	Max. table speed - Max. feed rate	50	4.800	4.800
Maximum Spindle Speeds Максимальные скорости	Spindle speed - Max. rpm	3.000	2.800	3.000
	Spindle speed - Max. rpm	3.000	2.800	3.000
	Spindle speed - Max. rpm	3.000	2.800	3.000
	Spindle speed - Max. rpm	3.000	2.800	3.000
Spindle - Rapid traverse Шпиндель - Быстрая подача	Spindle - Rapid traverse	40/20/40	30	30
	Spindle - Rapid traverse	40/20/40	30	30
	Spindle - Rapid traverse	40/20/40	30	30
Spindle - Max. power Шпиндель - Макс. мощность	Spindle - Max. power	50/50	50/50	50/50
	Spindle - Max. power	50/50	50/50	50/50
	Spindle - Max. power	50/50	50/50	50/50
	Spindle - Max. power	50/50	50/50	50/50
Spindle - Max. torque Шпиндель - Макс. крутящий момент	Spindle - Max. torque	25	25	25
	Spindle - Max. torque	25	25	25
	Spindle - Max. torque	25	25	25
	Spindle - Max. torque	25	25	25
Spindle - Max. rpm Шпиндель - Макс. обороты	Spindle - Max. rpm	3.000	1.800	1.800
	Spindle - Max. rpm	3.000	1.800	1.800



КОНТАКТ Tel: +49 (0) 611 5101990 Электронная почта: info@stenzel.de